


# 大震災 あの時

2011. 3.11

平成23年3月11日14時46分、マグニチュード9.0、国内観測史上最大規模の巨大地震が発生し、私たちの郷土を大きく揺らしました。震度6強を観測し、多くの家屋が倒壊し、道路は亀裂が入り、電気、水道、交通が止まりました。私たちの暮らしはあの日から一変しました。



① 倒壊した住宅(塚野目) ② 液状化により地上に飛び出したマンホール(藤田) ③ 崩れ落ちた石蔵(藤田) ④ 大きく崩れた道路(小坂峠)  
⑤ 倒れた壁と下敷きになった車(藤田) ⑥ 外壁などが崩れ落ちた店舗(藤田) ⑦ ベランダが外れ石造住宅を破壊(小坂) ⑧ 入口の柱が土台から外れたJR藤田駅 ⑨ 電柱が大きく倒れたJR東北新幹線 ⑩ 天井が落ちた役場庁舎3階議場 ⑪ 天井が落ち、机、書類などが散乱した役場庁舎1階 ⑫ 地震当日に備蓄食料のアルファ化米で炊き出しする町職員